

**Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:**

Надзорная деятельность

Районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале-марте 2016 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области проведены плановые проверки УПП «Техпром» Могилевской ООО «Белорусского общества инвалидов», ОАО «Березина-Агро-Люкс», ЗАО «Алтимед», ГУК «Централизованная библиотечная сеть Осиповичского района. Также согласно пункту 9.2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» были проведены внеплановые контрольные проверки ООО «Распилов-Ка», ОАО «Ясень-АГРО», ЧУТП «Универсалторг», филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199, ООО «КЕНТПЛАСТ».

В ходе проверок ГУК «Централизованная библиотечная сеть Осиповичского района, ЗАО «Алтимед», ООО «Распилов-Ка» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

По результатам плановой проверки УПП «Техпром» Могилевской ООО «Белорусского общества инвалидов» были выявлены следующие нарушения:

- помещения предприятия не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требований действующих ТНПА;

- для каждого здания и помещения предприятия не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- не разработан план эвакуации людей при пожаре;

- на предприятии отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности;

- в складском помещении используются разъемно контактные соединения, открытая прокладка транзитных кабелей.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности.

По результатам плановой проверки ОАО «Березина-Агро-Люкс» были выявлены следующие нарушения:

- пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем на объектах: МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье, механический двор д.Красное;

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА территория и помещения: МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье, механический двор д.Красное;

- для каждого здания (сооружения), помещения не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- электрические сети в зданиях МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье, содержатся в неисправном состоянии, а именно: допускается подвешивание светильников на питающие их провода, используются поврежденные коммутационные аппараты и ответвительные коробки;

- в здании фермы д.Чучье устроена нетеплоемкая отопительная печь не заводского изготовления;

- печи в помещениях МТФ д.Косье, ферма д.Чучье (здания доразщивания), выполненные из кирпича, имеют неисправности (трещины в кладке стен);

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Косье, ферма д.Чучье.

- конструкции группового способа привязи скота содержатся в неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных при пожаре на МТФ д.Копча, МТФ д.Косье, ферма д.Чучье

- пожарный кран на механическом дворе д.Красное не укомплектован пожарным стволом;

- внутренний противопожарный водопровод в здании мехмастерской находится в неисправном состоянии.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам внеплановой контрольной проверки ОАО «ЯсеньАГРО» были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям действующих ТНПА территория и помещения: МТФ д.Осередок, МТФ Мотовило, МТФ д.Заельник, МТФ д.Гриневка, зерноток д.Ясень, топливо-заправочный пункт д.Ясень, административное здание д.Ясень;

- не организована работа ДПД, ПТК;

- для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- в помещении сварочного поста и диспетчерской машинного двора д.Ясень устроены нетеплоемкие печи не заводского изготовления;

- конструкции групповой привязи скота находятся в неисправном состоянии и не обеспечивают быстрое освобождение животных из помещений при пожаре в зданиях МТФ д.Ясень, МТФ д.Мотовило, МТФ д.Заельник;

- молниезащита находится в неисправном состоянии на зданиях: зернотока д.Ясень, здания гаражей и участка деревообработки машинный двор д.Ясень, топливо-заправочный пункт д.Ясень;

- электрические сети в зданиях телятников: МТФ д.Мотовило, МТФ д.Ясень, зернотока д.Ясень, МТФ д.Осередок, МТФ д.Заельник, в механической мастерской машинного двора д.Ясень содержатся в неисправном состоянии, а именно: светильники не оборудованы плафонами, допускается подвешивание светильников на питающие их провода, используются поврежденные коммутационные аппараты и ответвительные коробки;

- водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды пожарной техникой в любое время года: МТФ д.Мотовило, МТФ д.Осередок.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам внеплановой контрольной проверки филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №199 были выявлены следующие нарушения:

- не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения согласно требованиям ТНПА территория и помещения на производственной базе;

- не организовано обучение работников ПТМ;

- для каждого здания и помещения, наружной установки не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ;

- направление открывания дверей на выходе из административно-бытового корпуса выполнено препятствующим выходу из здания.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности начальник привлечен к административной ответственности.

По результатам внеплановой контрольной проверки ЧУТП «Универсалторг» были выявлены следующие нарушения:

- система пожарной сигнализации в магазине находится в неисправном состоянии и не заключен договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;

- для каждого здания (сооружения) и помещения не определены основные пожарно-технические показатели и на наружной стороне дверей производственных и складских помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности в отношении директора начат административный процесс.

По результатам внеплановой контрольной проверки ООО «КЕНТПЛАСТ» были выявлены следующие нарушения:

- инструкции по пожарной безопасности на предприятии не соответствуют требованиям ППБ, не организовано обучение работников ПТМ;

- допускается использование помещений здания склада не по целевому назначению определенному проектной документацией и не в соответствии с указанными в ней требованиями, а так же без разработки в установленном порядке проектной документации на техническое переоснащение, перепрофилирование по функциональному назначению зданий (сооружений), для каждого помещения не определены основные пожарно-технические показатели.

За выявленные нарушения правил пожарной безопасности директор привлечен к административной ответственности.