

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Работникам инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ОАО «Строительный трест №13», на объекте строительства «Реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов в д.Копча, ОСПК Колхоз «Березина».

При проведении мониторинга были выявлены нарушения общих требований пожарной безопасности:

1. Мобильное здание, объект строительства не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

3. Не организована подготовка работников (работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства; работников, ответственных за подготовку и проведение огневых работ; работников – исполнителей огневых работ) по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

4. На объекте отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

При проведении мониторинга с работниками организации были проведены противопожарные инструктажи, профилактические беседы.

По результатам мониторинга директору ОАО «Строительный трест №13» Бокому Анатолию Эдуардовичу были направлены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.