

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг Осиповичского прорабского участка обособленного структурного подразделения «Строительно-монтажный поезд №761» на ст.Могилев», расположенного по адресу: ул.Вокзальная, 23, г.Осиповичи.



В ходе мониторинга выявлено следующее нарушение:

1. Система пожарной сигнализации в общежитии находится в неисправном состоянии (при сработке дымового пожарного извещателя в коридоре 4 этажа на ПКП сигнал «пожар» не поступил, при имитации обрыва шлейфа путем снятия этого же извещателя с розетки сигнал «неисправность» на ПКП не поступил).

В адрес субъекта, начальником филиала которого является Малиновский Алексей Васильевич, направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений в ходе мониторинга.